

Kurzbedienungsanleitung Layercheck 750

Tabelle der Grundeinstellungen

Funktion	Tastenkombination
Total-Reset	ZERO+CLEAR+ON
LCD-Test	↑-Taste + ON
Grundeinstellungen	ZERO + ON

Tabelle der Initialfunktionen

ZERO-Taste	Pfeiltasten ↑↓	Modus	Einstellung
1	0	Ausschaltmodus	Kurzzeitbetrieb
	1		Dauerbetrieb
2	0	Keylockfunktion für ZERO, CAL	Aus
	1		Keylock (Tasten- verriegelung)
3	0	Beleuchtung der Anzeige	nicht aktiv
	1		aktiv
4	0	Maßeinheit	Metrisch / µm
	1		Zollsystem / mils

© B-39 N 07/ 2010

ÜÜ@PÜÖPÄÖTÖPÄÖUÄSÖ
 ÖEÄ^ä&@FI
 I I I I P A (^
 Ö^ ° @ @ ä
 V^|E| J A C H I H Ä I I H E
 Ö^|E| J A C H I H Ä I I H E
 ^ ä k . E | & @ ^ | E ^
 { ä k | Ö ^ | & @ ^ | E ^

Ö | & @ ^ | Ä U C E I S
 I Ä J a e • a s ^ Ä J a a d d g f ä ^
 Ö E G E Ä J ^ ä T a y ä ä [] Ä Ö ^ ä ^ c
 V^|E| H F A I Ä I Ä H A G
 Ö^|E| H F A I Ä I Ä F A H

Kurzanleitung mit Tastensymbolen

